


EQUIPO:	TERMOHIGRÓMETRO	MARCA:	HTC
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir simultáneamente la temperatura y humedad relativa.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Para registrar la temperatura/humedad primero registre la actual que se muestra en la pantalla.
2	Para acceder a los valores máximos y mínimos, presione el botón de memoria, ahora mostrara "Max", indicando que esta es la temperatura máxima que se registro desde el ultimo reinicio, al presionar nuevamente el botón de memoria, ahora mostrara "min" indicando la temperatura mínima que se registro.
3	Una vez anote los resultados, es necesario reiniciar las mediciones, para esto, mantenga presionado el botón de memoria mientras en la pantalla se muestra la lectura máxima "Max" o mínima "min".

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMOHIGRÓMETRO	MARCA:	KJT
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir simultáneamente la temperatura y humedad relativa.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Para registrar la temperatura/humedad primero registre la actual que se muestra en la pantalla.
2	Para acceder a los valores máximos y mínimos, presione el botón de memoria, ahora mostrara "Max", indicando que esta es la temperatura máxima que se registro desde el ultimo reinicio, al presionar nuevamente el botón de memoria, ahora mostrara "min" indicando la temperatura mínima que se registro.
3	Una vez anote los resultados, es necesario reiniciar las mediciones, para esto, mantenga presionado el botón de Reset mientras en la pantalla se muestra la lectura máxima "Max" o mínima "min".

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMOHIGRÓMETRO	MARCA:	GREEN TECH
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir simultáneamente la temperatura y humedad relativa.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Para registrar la temperatura/humedad primero registre la actual que se muestra en la pantalla.
2	Para acceder a los valores máximos y mínimos, presione el botón de memoria, ahora mostrara "Max", indicando que esta es la temperatura máxima que se registro desde el ultimo reinicio, al presionar nuevamente el botón de memoria, ahora mostrara "min" indicando la temperatura mínima que se registro.
3	Una vez anote los resultados, es necesario reiniciar las mediciones, para esto, mantenga presionado el botón de memoria mientras en la pantalla se muestra la lectura máxima "Max" o mínima "min".

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.