

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	BERRCOM
---------	-----------------------	--------	---------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



### GUÍA DE MANEJO

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

### RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	BRAV
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	COFOE
---------	-----------------------	--------	-------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.



GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	DE SUPERFICIE
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de objetos o superficies.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIA (RIESGO MODERADO)



GUÍA DE MANEJO

1	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
2	Configure la unidad de medición según la necesidad, el equipo puede medir en grafos Fahrenheit o Celsius.
3	Mantenga el termómetro a la distancia entre 5 y 30cm del objeto a medir la temperatura.
4	Presione el botón de medición por 2 segundos. Mantenga el termómetro en posición hasta que obtenga la lectura de la temperatura en la pantalla.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	HUBDIC
---------	-----------------------	--------	--------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	INFRARED
---------	-----------------------	--------	----------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	LEPU
---------	-----------------------	--------	------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	MEDEK
---------	-----------------------	--------	-------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	ALPHAGOMED
---------	-----------------------	--------	------------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



**GUÍA DE MANEJO**

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro está diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	TERMÓMETRO INFRARROJO	MARCA:	BBLOVE
---------	-----------------------	--------	--------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir, sin contacto, la temperatura de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------



### GUÍA DE MANEJO

1	Si el paciente ha estado en una habitación fría o caliente, es recomendable esperar unos minutos antes de tomar la temperatura.
2	Presione el botón del termómetro para encenderlo.
3	Los termómetros tienen 2 modos de medición: Paciente o superficie, asegúrese que el termómetro este en modo "Paciente".
4	Apunte el termómetro hacia la frente a una distancia de 2 a 5 cm, manteniéndolo perpendicular a la piel.
5	Presione el botón para tomar la temperatura y espere a que el termómetro emita un pitido o la luz se encienda para indicar que se ha completado la medición. Si el resultado es anormalmente alto o bajo, realice varias mediciones adicionales para confirmar el resultado.

### RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El termómetro esta diseñado para medir la temperatura en la frente de los pacientes, absténgase de realizar la medición en las manos, brazos u otros sitios.

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.